



COMUNE DI ZOLA PREDOSA

Provincia di Bologna

RIPRISTINO SOLAI E PARETI DELL' EDIFICIO SCOLASTICO "CALAMANDREI", VIA DEGLI ALBERGATI N°32 A ZOLA PREDOSA (BO)

PROGETTO ESECUTIVO


COMMITTENTE:	TIMBRO E FIRMA
Comune di Zola Predosa c.f. 01041340371 Piazza della repubblica, 1 - Zola Predosa (BO)	

PROFESSIONISTA INCARICATO:	TIMBRO E FIRMA
Ing. Massimiliano Laffi c.f. LFFMSM81H01A944Z Via G. Crespi, 2/a - Bologna	

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO
0	Aprile 2019	Emissione	Laffi Massimiliano

PROGETTO ARCHITETTONICO	ELABORATO N°
TITOLO ELABORATO: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	AR-02-FOT
	Scala: -


PIANTE CON INDIVIDUAZIONE PUNTI DI VISTA FOTOGRAFICI



Pianta fondazioni

**RIPRISTINO SOLAI E PARETI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "CALAMANDREI",
VIA DEGLI ALBERGATI N°32 – ZOLA PREDOSA (BO)**


Documentazione fotografica



Pianta primo impalcato

**RIPRISTINO SOLAI E PARETI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "CALAMANDREI",
VIA DEGLI ALBERGATI N°32 – ZOLA PREDOSA (BO)**

Documentazione fotografica



Pianta secondo impalcato

**RIPRISTINO SOLAI E PARETI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "CALAMANDREI",
VIA DEGLI ALBERGATI N°32 – ZOLA PREDOSA (BO)**

Documentazione fotografica



FOTO 1: Vista esterna aule oggetto d'intervento



FOTO 2: Vista esterna aule oggetto d'intervento

Documentazione fotografica



FOTO 3: Vista passaggio impianti su muratura portante, piano interrato



FOTO 4: Vista vano esistente da progetto, piano interrato

Documentazione fotografica



FOTO 5: Vista fondazione, piano interrato



FOTO 6: Vista vano esistente da progetto, piano interrato

Documentazione fotografica



FOTO 7: Vista vano da chiudere su parete a due teste, piano interrato



FOTO 8: Vista vano da chiudere su parete ad una testa, piano interrato

**RIPRISTINO SOLAI E PARETI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "CALAMANDREI",
VIA DEGLI ALBERGATI N°32 – ZOLA PREDOSA (BO)**

Documentazione fotografica



FOTO 9: Vista solaio aula da ripristinare, piano interrato



FOTO 10: Vista laterizio sfondellato, piano interrato

**RIPRISTINO SOLAI E PARETI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO "CALAMANDREI",
VIA DEGLI ALBERGATI N°32 – ZOLA PREDOSA (BO)**

Documentazione fotografica



FOTO 11: Vista aula 1, piano terra



FOTO 12: Vista aula 4, piano terra

Documentazione fotografica



FOTO 13: Vista solaio lesionato aula 4, piano terra



FOTO 14: Vista lesione a parete aula 4, piano terra

Documentazione fotografica



FOTO 15: Vista pilastro esterno lesionato

05 Aprile 2019

Ing. Massimiliano Laffi