




COMUNE DI ZOLA PREDOSA

Provincia di Bologna



Il committente:

Comune di Zola Predosa (BO)
Piazza della Repubblica, 1

Il Responsabile unico

del procedimento:

Dott. Roberto Costa



Intervento:

Piano Eliminazione Barriere Architettoniche



Zola Predosa per tutti ...

progetto a cura di:



Bruno De Pietri

via Circonvallazione sud,50 41049 Sassuolo (MO)

Tel. 0536872042 cell. +39 347.6364441 email: bruno@depetri.eu - PEC: bruno.depietri@archiworldpec.it

STRUMENTO DI PIANIFICAZIONE

n° tavola

**SC
04**

Elaborato:

**SCHEDE DI RILIEVO AREE URBANE
Madonna Prati-Gesso-Gessi-Rivabella**

Scala:

data:

20.12.24

Rev. del:

10.03.25

GIUDIZIO

GESSO

N.INTERVENTO

	<h2>Via Luigi Pirandello</h2>	<h1>1</h1>
--	-------------------------------	------------

PROBLEMA:

Gradino: senza rampe di accesso.
Esclusione di persone con mobilità ridotta.,
Marciapiede inferiore a 90 cm: Marciapiede insufficientemente largo che non permette il passaggio alle carrozzine.


DESCRIZIONE:

Mancanza di rampa in presenza di un gradino e marciapiede estremamente ristretto rispetto ai 90 cm necessari



SOLUZIONE:

"Accessibilità: Creare rampe in corrispondenza di gradini e soglie, mantenendo pendenze appropriate.",
Aumento della larghezza dei marciapiedi:
Assicurarsi che i marciapiedi siano abbastanza larghi da permettere il passaggio di tutti.



GIUDIZIO

GESSO

N.INTERVENTO

	<h2>Via Luigi Pirandello</h2>	<h1>2</h1>
--	-------------------------------	------------

PROBLEMA:

Marciapiede: con larghezza maggiore e/o uguale a 90 cm senza lo spazio che consente l'inversione., "Ostacolo lungo il percorso: Elementi come lampioni, cartelli o arredo urbano intralciano il percorso.", Gradino: senza rampe di accesso. Esclusione di persone con mobilità ridotta.


DESCRIZIONE:

Il marciapiede, di dimensioni inferiori ai 90 cm minimi e con segnaletica verticale che ne riduce ulteriormente la larghezza, presenta dei gradini in prossimità degli ingressi delle abitazioni private



SOLUZIONE:

"Rimozione di Ostacoli: Posizionare arredi urbani in modo da garantire un passaggio libero e sicuro, rispettando le distanze minime.", Aumento della larghezza dei marciapiedi: Assicurarsi che i marciapiedi siano abbastanza larghi da permettere il passaggio di tutti., "Accessibilità: Creare rampe in corrispondenza di gradini e soglie, mantenendo pendenze appropriate."



GIUDIZIO

GIUSSO

N.INTERVENTO

	Via Cristoforo Colombo	3
--	-------------------------------	----------

PROBLEMA:

Attraversamento: mancante sul posto e nelle vicinanze


DESCRIZIONE:

Marciapiede di grandi dimensioni ma assenza di attraversamenti pedonali che permettono di passare da una parte all'altra della strada



SOLUZIONE:

Attraversamenti: prevedere attraversamenti pedonali frequenti per permettere alle persone un cambio di direzione in più punti



GIUDIZIO

GIUSSO

N.INTERVENTO

	<h2>Via Luigi Pirandello</h2>	<h1>4</h1>
--	-------------------------------	------------

PROBLEMA:

Percorso pedonale: senza continuità,
Gradino: senza rampe di accesso.
Esclusione di persone con mobilità ridotta.


DESCRIZIONE:

Marciapiedi inetrotto da gradini, assenza di rampe e continuità in prossimità di cancello



SOLUZIONE:

"Accessibilità: Creare rampe in corrispondenza di gradini e soglie, mantenendo pendenze appropriate."



GIUDIZIO

CESSO

N.INTERVENTO

	<h2>Via Luigi Pirandello</h2>	<h1>5</h1>
--	-------------------------------	------------

PROBLEMA:

Marciapiede: con larghezza maggiore e/o uguale a 90 cm senza lo spazio che consente l'inversione., "Ostacolo lungo il percorso: Elementi come lampioni, cartelli o arredo urbano intralciano il percorso."


DESCRIZIONE:

Il marciapiede, di dimensioni inferiori ai 90 cm minimi e con pali che ne riduce ulteriormente la larghezza



SOLUZIONE:

"Rimozione di Ostacoli: Posizionare arredi urbani in modo da garantire un passaggio libero e sicuro, rispettando le distanze minime.", Aumento della larghezza dei marciapiedi: Assicurarsi che i marciapiedi siano abbastanza larghi da permettere il passaggio di tutti.



GIUDIZIO

GESSO

N.INTERVENTO

	<h1>Via Luigi Pirandello</h1>	<h1>6</h1>
--	-------------------------------	------------

PROBLEMA:

Marciapiede: con larghezza maggiore e/o uguale a 90 cm senza lo spazio che consente l'inversione., "Ostacolo lungo il percorso: Elementi come lampioni, cartelli o arredo urbano intralciano il percorso.", Gradino: senza rampe di accesso. Esclusione di persone con mobilità ridotta.


DESCRIZIONE:

Il marciapiede, di dimensioni inferiori ai 90 cm minimi e con segnaletica verticale che ne riduce ulteriormente la larghezza, presenta dei gradini in prossimità degli ingressi delle abitazioni private



SOLUZIONE:

"Rimozione di Ostacoli: Posizionare arredi urbani in modo da garantire un passaggio libero e sicuro, rispettando le distanze minime.", Aumento della larghezza dei marciapiedi: Assicurarsi che i marciapiedi siano abbastanza larghi da permettere il passaggio di tutti., "Accessibilità: Creare rampe in corrispondenza di gradini e soglie, mantenendo pendenze appropriate."



GIUDIZIO

CESSO

N.INTERVENTO

	Via Giuseppe Garibaldi	7
--	-------------------------------	----------

PROBLEMA:

Ostacolo: siepi o alberature sporgenti


DESCRIZIONE:

Marciapiede dissestato a causa della crescita delle radici



SOLUZIONE:

Rimozione di ostacoli: Garantire che gli spazi siano liberi da ostacoli e ben mantenuti.



GIUDIZIO

GESSO

N.INTERVENTO


	<h1>Via Giuseppe Garibaldi</h1>	<h1>8</h1>
--	---------------------------------	------------

PROBLEMA:

Mancanza di spazio di accostamento laterale agli arredi urbani


DESCRIZIONE:

posto accanto alle panchine per poter sostare con la carrozzina



SOLUZIONE:

A fianco delle panchine prevedere l'accostamento laterale alle carrozzine su un area piana.



GIUDIZIO

FRAZIONE RIVABELLA

N.INTERVENTO

	<h2>Vicolo Collodi</h2>	<h1>9</h1>
--	-------------------------	------------

PROBLEMA:

"Ostacolo lungo il percorso: Elementi come lampioni, cartelli o arredo urbano intralciano il percorso.", Ostacolo: siepi o alberature sporgenti


DESCRIZIONE:

Al termine del marciapiede è posto un palo della luce che impedisce il passaggio di una carrozzina, inoltre è presente vegetazione che rende sconnessa la pavimentazione



SOLUZIONE:

Rimozione di ostacoli: Garantire che gli spazi siano liberi da ostacoli e ben mantenuti., "Rimozione di Ostacoli: Posizionare arredi urbani in modo da garantire un passaggio libero e sicuro, rispettando le distanze minime."



SCHEMA DI RILIEVO DELLE AREE URBANE



GIUDIZIO

N.INTERVENTO

FRAZIONE RIVABELLA

	<h1>Via Gesso</h1>	<h1>10</h1>
--	--------------------	-------------

PROBLEMA:

Percorso pedonale: senza continuità

DESCRIZIONE:

Il marciapiede viene interrotto senza dare la possibilità ad una persona in carrozzina di cambiare direzione



SOLUZIONE:

Dare continuità al percorso collegandolo alla rete esistente



GIUDIZIO

FRAZIONE RIVABELLA

N.INTERVENTO

	<h2>Via Gesso</h2>	<h1>11</h1>
--	--------------------	-------------

PROBLEMA:

"Pavimentazione: Pavimentazioni con buche, crepe o superfici irregolari."


DESCRIZIONE:

Il marciapiede a livello della strada presenta buche nell'asfalto



SOLUZIONE:

Interventi di Riparazione: Pianificare interventi periodici per riparare pavimentazioni danneggiate e mantenere marciapiedi in buone condizioni.



GIUDIZIO

FRAZIONE RIVABELLA

N.INTERVENTO

	<h2>Vicolo Collodi</h2>	<h1>12</h1>
--	-------------------------	-------------

PROBLEMA:

Marciapiede: mancanza di marciapiede.

DESCRIZIONE:

Mancanza di marciapiede in entrambi i lati



SOLUZIONE:

Implementazione: prevedere l'implementazione di marciapiedi.



GIUDIZIO

GESI

N.INTERVENTO

	<h1>Via Gesso</h1>	<h1>13</h1>
--	--------------------	-------------

PROBLEMA:

Marciapiede: mancanza di marciapiede.


DESCRIZIONE:

L'attraversamento pedonale non porta ad alcun marciapiede, risultando così inutile



SOLUZIONE:

Implementazione: prevedere l'implementazione di marciapiedi.



GIUDIZIO

GESI

N.INTERVENTO


	<h1>Via Gessi</h1>	<h1>14</h1>
--	--------------------	-------------

PROBLEMA:

Marciapiede e/o percorso con pendenza trasversale superiore all'1%, Marciapiede: mancanza di marciapiede.


DESCRIZIONE:

Il marciapiede, a livello della strada, risulta avere una pendenza laterale superiore all'1%



SOLUZIONE:


Implementazione: prevedere l'implementazione di marciapiedi.,
Pavimentazione: deve essere a livello e con pendenza trasversale non superiore all'1%



GIUDIZIO

GESI

N.INTERVENTO




Via Gessi

15

PROBLEMA:

DESCRIZIONE:

Pavimentazione e dimensioni adeguate al passaggio di una carrozzina




SOLUZIONE:

GIUDIZIO

GESI

N.INTERVENTO



Via Gessi


16

PROBLEMA:

"Ostacolo lungo il percorso: Elementi come lampioni, cartelli o arredo urbano intralciano il percorso.", Marciapiede: mancanza di marciapiede.


DESCRIZIONE:

Campana del vetro posto sull'unica zona dove una persona in carrozzina potrebbe transitare vista la mancata presenza di marciapiede



SOLUZIONE:


Implementazione: prevedere l'implementazione di marciapiedi.,
"Rimozione di Ostacoli: Posizionare arredi urbani in modo da garantire un passaggio libero e sicuro, rispettando le distanze minime."



GIUDIZIO

GESI

N.INTERVENTO



Via Gessi


17

PROBLEMA:

Ostacolo: siepi o alberature sporgenti


DESCRIZIONE:

La siepe invade la zona di passaggio riducendone la dimensione



SOLUZIONE:


Rimozione di ostacoli: Garantire che gli spazi siano liberi da ostacoli e ben mantenuti.



GIUDIZIO

GESI

N.INTERVENTO



Via Maldini


18

PROBLEMA:

Attraversamento: privo di segnaletica orizzontale


DESCRIZIONE:

La segnaletica orizzontale si sta cancellando, mentre la segnaletica loges è corretta



SOLUZIONE:


Attraversamenti: necessario rifacimento segnaletica orizzontale



GIUDIZIO

GESI

N.INTERVENTO



Via Maldini


19

PROBLEMA:

Parcheggio: senza rampa di raccordo con marciapiede


DESCRIZIONE:

I parcheggi hanno solo una zona per la salita e la discesa dalla macchina e non sono collegati tramite una rampa al marciapiede



SOLUZIONE:


Realizzare rampa raccordo con marciapiede



GIUDIZIO

GESI

N.INTERVENTO



Vicolo E.Salgari

20

PROBLEMA:

Marciapiede: mancanza di marciapiede.

DESCRIZIONE:

Mancanza di marciapiede in entrambi i lati



SOLUZIONE:

Implementazione: prevedere l'implementazione di marciapiedi.

