

30 marzo 2026

oggetto: pratica 3-C-2026

Dagli elaborati esaminati, nulla da segnalare.

Nel ripristino del marciapiede esistente su via Piemonte si consiglia di :

- applicare percorso tattile “codice pericolo valicabile” su tutta la larghezza più “codice rettilineo “ lungo 180 cm. in corrispondenza dei passi carrai.
- Realizzare le rampe con pendenza 5%

Cordiali saluti

Sportello Barriere Zero
Odino Cocchi